



Весы кухонные

RMX-6311, RMX-6312

RMX-6313, RMX-6314



Кухня для каждой хозяйки - это священное место, куда нужно приходиться с любовью, отличным настроением и вдохновением. Создать гармонию и уют на кухне, даже маленькой, поможет не только грамотно организованная рабочая зона, но и яркие акценты, которые создают позитивный настрой и вдохновение.

Кто-то считает, что весы на кухне это излишество, но отличной хозяйке, любящей вкусно готовить, точные весы будут незаменимым помощником.

Кухонные весы **MAGNIT** – это необходимость также для тех, кто следит за своим рационом, фигурой, считает калории и соблюдает диету.



Преимущества использования кухонных весов MAGNIT:

Сверхточные весы

Погрешность измерений равна ровно 1 грамм и это самый главный показатель для кухонных весов, так как весы, имеющие большую погрешность, будут считаться неточными, а меньшая погрешность измерений, в рамках кухни, не имеет практического значения.

Яркие и вкусные акценты

Кухонные весы **MAGNIT** имеют стильный дизайн, который будет хорошо смотреться на кухне любого цвета и поднимать Вам настроение, как зимними вечерами, так и в летний зной.

Выбор есть всегда

Кухонные весы **MAGNIT RMX-6312, RMX-6313 и RMX-6314** имеют стеклянную платформу и элегантный белый цвет на фоне которого изображены яркая зелень, освежающий чай со льдом и вкусные пирожные.

Модель **RMX-6312** никого не оставит равнодушным, она также имеет стеклянную платформу с изображением яркой и сочной клубники.

Обязательный функционал

Все кухонные весы **MAGNIT** имеют функцию тарирования, позволяющую получить вес продукта без учета посуды, максимально возможный вес - 5 кг., цена деления у каждой модели 1 г. Также очень удобна функция автоотключения и обнуления, это экономит время и помогает экономить расход батареек.

Кухонные весы **MAGNIT** – это необходимость также для тех, кто следит за своим рационом, фигурой, считает калории и соблюдает диету.

www.magnit.net

RMX-6311



размер
18x20
СМ

макс. вес
5
кг

Максимальный измеряемый вес – 5 кг.
Интервал измерения 1 г.
Высокочувствительные сенсорные датчики давления.
Автоматическое обнуление.
Автоматическое отключение.
Индикатор перегрузки.

RMX-6312




размер
18x20
СМ

макс. вес
5
кг

Индикатор низкой зарядки элементов питания.
ЖК-дисплей с повышенной четкостью и контрастностью.
Улучшенная интеллектуальная система измерения.
Функция тарирования.

RMX-6313



размер
18x20
СМ

макс. вес
5
кг

Максимальный измеряемый вес – 5 кг.
Интервал измерения 1 г.
Высокочувствительные сенсорные датчики давления.
Автоматическое обнуление.
Автоматическое отключение.
Индикатор перегрузки.

RMX-6314



размер
18x20
СМ

макс. вес
5
кг

Индикатор низкой зарядки элементов питания.
ЖК-дисплей с повышенной четкостью и контрастностью.
Улучшенная интеллектуальная система измерения.
Функция тарирования.